

## FICHE DE SYNTHÈSE

Date d'élaboration : Février 2012

**Plage de l'« Anse Du Guesclin » à Saint Coulomb.** Département d'Ille et Vilaine. Région de Bretagne

### Profil de baignade de la plage de l'« ANSE DU GUESCLIN » - SAINT COULOMB

**Période d'ouverture :** A partir de 2011 : du 15 Juin au 15 Septembre

**Période de surveillance :** Pas de surveillance

**Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire :** environ 400 à 450 personnes en moyenne par jour.

#### Caractéristiques de la zone de baignade


**Équipement :** pas de WC publics, pas de douche, pas de lave main ni robinet d'eau.

**Accessibilité aux animaux :** OUI, sauf entre 10 h et 20 h, du 15 juin au 15 septembre

**Activités liées à la plage :** baignade, planche à voile

**Autres activités à proximité :** camping, pas de centre nautique

**Zone riveraine :** terrain non aménagé (parcelles agricoles et prairies arrière dunaires) hormis le RD 201 et parkings.



#### Historique de la qualité de l'eau de baignade Directive 76/160/CEE

Année	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Classement	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Classement	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B

#### Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années (depuis 2000)

24 juillet 2000, 12 août 2001, 27 août 2002, 30 août 2004, 20 août 2009, 4 et 31 août 2011 : Léger dépassement des normes guide (100 cellules / 100 ml) pour les **Escherichia Coli**.

Il n'y a pas eu de dépassement des normes guide pour les **Streptocoques fécaux** depuis juillet 2000.

Il n'y a pas eu d'interdiction de baignade, au niveau de la plage de l'« Anse Du Guesclin » depuis plus de 20 ans.

## Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion préventive

Diagnostic			Gestion préventive et action à réaliser
Source de pollution	Impact	Proximité de la plage	Mesure de gestion préventive et de réduction des pollutions
Effluents de la station d'épuration : pas de traitement bactériologique	faible	4 km	Fermeture de la plage
Rejets EU brute en cas de débordement d'un poste de refoulement	Faible à très faible	600 m ou plus	Mise en place de sonde de niveau
Rejet d'eaux ménagères en cas de mauvais branchement sur réseau EP	Faible à très faible	Variable suivant les secteurs	Réhabilitation des Branchements
Rejets EU des maisons en ANC en cas de Système de traitement non satisfaisant	Faible à très faible	Variable suivant les hameaux	Mise aux normes
Fuite d'hydrocarbure en provenance des véhicules au niveau de voirie et parkings	Très faible	De 0 m à 100 m	Information du public
Risque de pollution en cas d'épandage sur les terres agricoles proche de la plage.	Très faible	Champ en amont de la plage.	Information des agriculteurs
Déjections animales sur la plage ou les parkings	Très très faible	0 à 50 m	Information du public : ramassage des déjections

### Localisation des sources de pollution

Les sources d'une éventuelle pollution figurent en jaune.



### Date de révision du profil

Classement de l'eau de baignade (sur les 4 années précédant l'élaboration du profil)	Qualité insuffisante	Qualité suffisante	Bonne qualité	Excellente qualité
	Réexamen du profil à effectuer au moins tous les :	2 ans	3 ans	4 ans