

## PROFIL DE VULNERABILITE DES EAUX DE BAINNADE

Le profil de baignade a pour objectif d'identifier les sources de pollution susceptibles d'affecter la qualité des eaux de baignade et de concevoir les mesures et actions permettant de réduire les risques d'exposition des baigneurs à une eau de mauvaise qualité. La réalisation des profils de baignade répond à une obligation réglementaire fixée par la directive européenne 2006/7/CE. Le présent document correspond à la fiche de synthèse du profil de baignade, il est destiné à l'information des usagers de la plage.

### DESCRIPTION DU SITE DE BAINNADE

**Personne responsable de l'eau de baignade :** mairie de Ploudalmézeau

**Nature :** plage de sable fin

**Longueur de la plage :** 350 mètres

**Période de la saison balnéaire :** 15 juin - 15 septembre

**Accessibilité aux animaux :** Interdiction aux animaux

**Equipements :** Panneau d'informations



**Localisation du point de surveillance ARS :** Coordonnées Lambert II étendu : X = 80 869 ; Y = 2 419 074

### INFORMATIONS ET CONTACTS

**Mairie de Ploudalmézeau :** 02 98 48 10 48

**Agence régionale de santé Bretagne :** 02 98 64 50 50

### LOCALISATION DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION



### QUALITE DU MILIEU


#### Qualité bactériologique :

Le contrôle de la qualité microbiologique des eaux de baignade porte sur deux germes bactériens :


- *Escherichia coli*,
- les entérocoques intestinaux.

Leur présence au-delà des limites sanitaires autorisées traduit une contamination de l'eau pouvant occasionner des gastro-entérites, otites, infections oculaires ou cutanées.

#### Classement selon la directive 2006/7/CE :



#### Classement selon la directive 2006/7/CE en vigueur à partir de la saison 2013



### INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION ET PLAN D' ACTIONS :

	Sources potentielles de contamination	Evaluation du risque	Plan d'actions
Assainissement	Mauvais branchements EU vers EP Débordement des postes de relevage	Moyen	Contrôle de conformité des branchements Suivi des épisodes de débordement

Les eaux de baignade de la plage de Kerdeniel présentent une amélioration de la qualité des prélèvements à partir de 2016 avec un classement 2018 en bonne qualité. Aucun mauvais résultat et un seul résultat moyen est intervenu depuis 2016.